

XII dalis

0,6 m ir 0,8 m skersmens vandens pralaidų antgalių armavimas

TURINYS

5. Ø0,6 m pralaidos antgalio armavimas	55
6. Ø0,6 m pralaidos antgalio armatūros kiekis.....	56
7. Ø0,8 m pralaidos antgalio armavimas	57
8. Ø0,8 m pralaidos antgalio armatūros kiekis.....	58

Šioje dalyje pateikiami vandens pralaidų antgalių armavimo brėžiniai ir armatūros kiekiai.

XII dalį reikia skaityti kartu su šiomis dalimis:

I dalis. Teksto dokumentai.

III dalis. 0,6 m ir 0,8 m skersmens vandens pralaidos.

ARMATŪROS KIEKIS ANTGALIUI



Pozicija	Pavadinimas	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Bendra masė, kg	
1	Tinklas	Ø8A-I; L=224	3	0,885	2,66	
2		Ø8A-I; L=204	3	0,806	2,42	
3		Ø8A-I; Lv=239	14	0,944	13,22	
4		Ø6A-I; Lv=106	24	0,235	5,64	
5		Ø6A-I; L=375	2	0,832	1,66	
6		Ø6A-I; L=314	1	0,697	0,70	
7		Ø6A-I; Lv=304	1	0,675	0,68	
8		Ø6A-I; Lv=76	17	0,169	2,87	
9		Ø6A-I; L=13	74	0,029	2,15	
Armatūros kiekis antgaliui:			A-I	Ø6	18,30	32,00
				Ø8	13,70	

PASTABA:

Šią lentelę žiūrėti kartu su brėžiniu lape Nr. 55.

Ø0,6 m pralaidos antgalio armatūros kiekis

56



PASTABOS:

1. Šį brėžinį žiūrėti kartu su lentele lapo Nr. 58.
2. Matmenys duoti mm.

Ø0,8 m pralaidos antgalio armavimas

57

ARMATŪROS KIEKIS ANTGALIUI

Pozicija	Pavadinimas	Žymėjimas Ø, mm, klasė, ilgis, cm	Strypų kiekis, vnt.	Vieneto masė, kg	Bendra masė, kg	
1	Tinklas	Ø8A-I; L=287	3	1,130	3,40	
2		Ø8A-I; L=266	3	1,050	3,15	
3		Ø8A-I; Lv=307	18	1,210	21,83	
4		Ø6A-I; Lv=122	24	0,270	6,48	
5		Ø6A-I; L=485	2	1,080	2,16	
6		Ø6A-I; L=449	1	1,000	1,00	
7		Ø6A-I; Lv=443	1	0,980	0,98	
8		Ø6A-I; Lv=76	23	0,169	3,89	
9		Ø6A-I; L=13	90	0,029	2,61	
Armatūros kiekis antgaliui:			A-I	Ø6	17,12	45,50
				Ø8	28,38	

PASTABA:

Šią lentelę žiūrėti kartu su brėžiniu lape Nr. 57.

Ø0,8 m pralaidos antgalio armatūros kiekis

58